

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0016-43	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto 1: Pintura en cocina interiores



Foto 2: fabricación e instalación de ventana en cocina



Foto 3: Cerramiento de muro para expansión de puertas y extracción de ripio



Foto 4: Sustitución de baja de agua pluvial de metal por tubo PVC "3"



Foto 5: sustitución de depósito de agua 1,100 litros



Foto 6: colocación azulejo en las paredes de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0016-43	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto 1: Pintura en cocina interiores



Foto 2: fabricación e instalación de ventana en cocina



Foto 3: Cerramiento de muro para expansión de puertas y extracción de ripio



Foto 4: Sustitución de baja de agua pluvial de metal por tubo PVC "3"




Foto 5: sustitución de depósito de agua 1,100 litros



Foto 6: colocación azulejo en las paredes de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
