

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0017-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Sustitución de piso de cemento por piso ceramico de 1cm de espesor.



Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55W.



Cerramiento de división de aula con muros y pared de tabla yeso de 6x4mt.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 