

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Juan, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0018-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 3: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 4: Instalación de tubería principal de pvc de cisterna a los servicios sanitario



Foto 5: CERRAMIENTO DE MURO PARA EXPANSIÓN DE PUERTAS Y EXTRACCIÓN DE RIPIO





Foto 6: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

