



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Aldea Piedra Parada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0019-43	FECHA:	1/07/2024




Foto1: Sustitución de portón de metal por porton de metal por 3.90x2.50



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: suministro e instalacion de cubierta metalica con costanera de 2x6 y cargador de lamina con costanera de 2x4 a 2 aguas mas laina troquelada alucin calibre 26 incluyendo tornillera y capote



Foto 6: Sustitución e instalación de cielo falso reticulado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

