



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Aldea Piedra Parada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0019-43	FECHA:	




Foto1: Sustitución de portón de metal por porton de metal por 3.90x2.50



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante




Foto 6: Sustitución de pila plástica de un lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

