



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OBRAJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0020-43	FECHA:	2/07/2024



Foto1: sustitucion de lamina por lamina calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL DE BAÑOS



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTAS DE ALUMINIO POR ALUMINIO CON VIDRIO



Foto 6: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

