



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL POGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CALLEJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL CALEJÓN, GUASTATOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0022-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: Cambio de ventanas de paleta por ventanas de pvc.



Foto 2: Cambio de apagadores y tomacorrientes.



Foto 3: Mejoramiento de cocina.



Foto 4: Cambio de lámina.



Foto 5: Reparación de muro de contención.



Foto 6: Losa de patio colocación de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público