

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO EL INFIERNILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ASHAGUA, CASERIO EL INFIERNILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0201-0023-43	FECHA:	6/09/2024



Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal



Instalación de unidades de fuerza, tomacorrientes, incluye cable electrico.



Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto.



Sustitución de porton de metal por porton de metal.



Sustitución de inodoro más accesorios.



Sustitución de piso de torta de concreto por concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

<p><i>Fidelina Idania Portillo</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--