

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0227-42	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: Los canales se encuentran dañados y en el tiempo de invierno daña las paredes debido a la humedad por la lluvia.




Foto 2: El muro perimetral esta en malas condiciones por la altura del mismo y expuesto a las instalaciones del establecimiento.



Foto 3: El piso se encuentra en malas condiciones debido a grietas y levantado del mismo tanto en exteriores e interiores y la falta de protección en las paredes de los sanitarios por factores de humedad.



Foto 4: Las paredes se encuentran deterioradas debido a la humedad por las lluvias.




Foto 5: El area de lamparas y cableado en interiores de las aulas se encuentran en malas condiciones y la falta de iluminación en los ambientes de las aulas.



Foto 6: Las puertas tanto en aulas y areas de sanitario se encuentran dañadas por factores a causa de humedad y deterioro por corrosión en la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0227-42	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 7: La lámina esta en malas condiciones debido al deterioro y oxidación.



Foto 8: La estructura del soporte de madera esta en malas condiciones debido al deterioro de la misma




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---