

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir Guastatoya, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 -01 -0248-4 5	FECHA:	20/05/2024



Foto1: CAMBIO DE CIELO FALSO Y LAMPARAS



Foto 2: CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE SALON DE MAESTROS



Foto 3: Cambio de ventanas de aluminio por pvc y pintura



Foto 4: Cambio de ventanas de aluminio por pvc en area de computacion




Foto 5: cambio de tomacorrientes en area de computacion



Foto 6: Mantenimiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON 02 01 0484 5	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir Guastatoya, El Progreso
FECHA:	17/05/2024		




Foto1: habilitacion de tanque de concreto para almacenar agua y colocacion de bomba hidroneumatica para tanque elevado y aumentar el caudal de agua del Instituto




Foto 2: habilitacion de tanque de concreto para almacenar agua y colocacion de bomba hidroneumatica para tanque elevado y aumentar el caudal de agua del Instituto




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	 CONSEJO EDUCATIVO EL PROGRESO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---