

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Guastatoya |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria C | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Casas Viejas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0478-45 | FECHA: | 28/10/2024 |




Foto 1: Desmontado de lámina deteriorada



Foto 2: Reparación de puerta metálica



Foto 3: Sustitución de Puerta metálica por puerta de PVC




Foto 4: Instalación de cielo falso.



Foto 5: Instalación de Cielo falso e instalación eléctrica.



Foto 6: Sustitución de piso cerámico en torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisela Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

