

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro De Educacion Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0483-42	FECHA:	03/07/2024



foto 1 torta de concreto



foto 2 reconstruccion de torta de concreto



foto 3 cambio de chapas





foto 4 pintura en muros



foto 5 cambio de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

