



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guatatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Reparación de Galera



Foto 2: Reparación de techo de Galera



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Vidrios



Foto 5: Baño de niños



Foto 6: Baño de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Yolanda Paiz Ralda

Firma y sello del Presidente de la OPE



Isaura Alejandra Sosa Sánchez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Drenaje de la caja principal



Foto 8: Drenajes de sanitarios



Foto 9: Pintura del muro perimetral de interior



Foto 10: Pintura de interior



Foto 11: Pintura de interiores



Foto 12: Pintura de interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Norma Yolanda Paiz Ralda  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Isaura Alejandra Soto Bances  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

