



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: DEMOLICION DE GALERA



Foto 2: DEMOLICION DE DRENAJES



Foto 3: DRENAJES



Foto 4: PINTURA



Foto 5: DRENAJES Y AGUA POTABLE



Foto 6: SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: GALERA



Foto 2: DRENAJES



Foto 3: CERNIDO DE BAÑOS



Foto 4: DRENAJE NUEVO



Foto 5: ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS



Foto 6: AGUAS PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

