



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: VENTANA DE PVC COLOCADAS



Foto 2: GALERA TERMINADA CON SU RESPECTIVA LUZ



Foto 3: PINTURA FINALIZADA



Foto 4: COLOCACION DE BAÑOS, PISO, AZULEJO Y ELECTRICIDAD EN LOS BAÑOS TERMINADA



Foto 5: DRENAJES Y AGUA POTABLE TERMINADO




Foto 6: AGUAS PLUVIALES TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0610-42	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: PUERTA DE BAÑOS TERMINADAS



Foto 2: COLOCACIÓN DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE



Foto 3: COLOCACIÓN DE UN SEGUNDO TANQUE



Foto 4: FINALIZACIÓN DE PINTURA DEL COLOR VERDE



Foto 5: TRABAJO DE BAÑOS Y PUERTAS FINALIZADO



Foto 6: REPARACION DE PPORTON Y PINTURA TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

