



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM Aldea Las Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Morales,Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0657-42	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Fabricación e Instalación de ventanas PVC



Foto 2: Desinstalación de Biblioteca de bambú



Foto 3: Pintura en muros, cocina, aula, direccion y baños exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución e instalación de cielo falso



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lucila Nohemi Alvarez Loiza*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público