

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0701-42	FECHA:	30/04/24



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO DE TUBO CEPILLADO SUJECCIONES APLICA DE PINTURA



SUSTITUCIÓN DE LA ESTUFA RURAL INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



CERNIDO DE MURO



SUSTITUCIÓN CANAL DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Utilizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público