

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0707-42	FECHA:	22/05/24



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADI CAMBIO DE TUBO CEPILLADO SUJECCIONES APLICA DE PINTURA



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



CERNIDO DE MURO



INSTALACIÓN DE TUBO PORTANTE DE METAL AL INGRESO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público