



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Campana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustrucion de inodoro



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal en sanitarios



Foto 3: Sustrucion de lamina por lamina troquelada cal 26



Foto 4: Pintado de paredes



Foto 5: Instalacion de ventanas en PVC



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal en modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berny Amador



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público