



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM aldea ElCallejón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, aldea El Callejón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0201-0813-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Instalacion de cielo falso



Foto 2: Sustitucion de piso de granito



Foto 3: piso en mal estado



Foto 4: piso con salitre



Foto 5: Piso desahivelado que provoca pozas de lluvia a corredores y aulas




Foto 6: Filtración de agua externa en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

