

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Los Achiotos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Achiotos, Morazán, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0002-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Reparación de baños lavables, (cambio de sanitarios y accesorios, pintura y mantenimiento de puertas




Foto 2: Instalación de piso cerámico




Foto 3: Reparación de baños ciegos existentes (pintura de puertas y fundición de banqueta de enfrente



Foto 4: Instalación de canales y bajadas




Foto 5: Reparación de drenaje de pila



Foto 6: Cambio de maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fauzino Florez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

