

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0008-42	FECHA:	26/08/2024




Foto 1: Mejorar el piso actual, instalando piso ceramico. ✓




Foto 2: Servicios sanitarios colapsados, ✓




Foto 3: Mejorar el aspecto de la escolita a traves de aplicación de pintura ✓




Foto 4: Sistema hidraulico colapsado. ✓





Foto 5: Resanado de techo. ✓



Foto 6: Resanado de ventanales. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 