

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Platanitos, Aldea El Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0009-42	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Colocación de piso cerámico en el aula.



Foto 2: Colocación de pintura de aula y baños en interior y exterior.



Foto 3: Cambio de malla.



Foto 4: Mantenimiento de portón de ingreso (limpieza, soporte y pintura).



Foto 5: Mejoramiento de bodega existente (instalación de estructura metálica, lámina troquelada calibre 26, piso y puerta).



Foto 6: Instalación de torta de cemento para colocación de Rotoplast.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Verónica Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Platanitos, Aldea El Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0009-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Reconstrucción de Poyeton con su respectiva plancha y chimenea



Foto 8: Reparación de lavamanos



Foto 9: Reparación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Verónica Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OEF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---