

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénega, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0010-43	FECHA:	7/07/2024




Foto 1: Sustitución de estufa y chimenea



Foto 2: Sustitución de techo de madera por estructura metálica



Foto 3: Instalación y sustitución de ventanas pvc



Foto 4: Colocación de tubería para drenaje para pila



Foto 5: Colocación de piso



Foto 6: Cerramiento perimetral con block e instalación de puertas metálicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Luz Ortiz P.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público