

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0031-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Mantenimiento de tramos de circulación de malla con tubo y hierro de media



Foto 2: Mantenimiento de tres baños y dos lavamanos



Foto 3: Cambio de tubería del tanque a baños .



Foto 4: Mantenimiento de 8 puertas (Limpieza, pintura, chapa y pasadores)



Foto 5: Pintura del establecimeino interior y exterior.



Foto 6: Reparación de banqueta de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vibian Jacinto López

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0031-43		

BOSQUEJO

Vibian Jacinto Lopez

firma y Sello del Presidente de la OPF



firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

