

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Morazan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0032-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Piso de corredor y aulas en mal estado



Foto 2: Puertas de baños en mal estado



Foto 3: Pintura de la escuela deteriorada



Foto 4: cerco perimetral en mal estado



Foto 5: Canales y caídas de agua en mal estado



Foto 6: Cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Maribel Arriaza Ordoñez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ruiz Ortega

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

