

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Morazan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02020032-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Instalacion de ventanas



Foto 2: Instalacion de estufa y polleton en cocina



Foto 3: Instalacion de piso en el aula



Foto 4: Colocacion de azulejo en baños



Foto 5: Reparacion de malla y muro perimetral



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Maribel Arriaza Ordenes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Morazan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02020032-43	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: Pintura en baños



Foto 2: Instalacion de canales y bajadas de agua



Foto 3: Instalacion de puertas de baños



Foto 4: Colocacion de piso en el corredor



Foto 5: colocacion de piso en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia maribel Arriaza *Arriaza*

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rumbos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

