

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 02 - 0038 - 43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Letrinas de pozo ciego antihigienicas, cercanas a la pila y aulas



Foto 2: Puertas de las letrinas de pozo ciego muy cercanas a la pila y aulas



Foto 3: Torta de cemento deteriorada donde se encuentra la pila



Foto 4: Puertas y ventanales deteriorados de la escolita, aunque se ve la pintura de la misma en buen estado es porque recientemente fue pintada en el exterior por personas de la comunidad



Foto 5: Piso de aulas y corredor en mal estado



Foto 6: El porton de ingreso se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Otto Pantaleón</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---