

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 02 - 0038 - 43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Letrinas de pozo ciego antihigienicas, cercanas a la pila y aulas




Foto 2: Puertas de las letrinas de pozo ciego muy cercanas a la pila y aulas



Foto 3: Torta de cemento deteriorada donde se encuentra la pila



Foto 4: Puertas y ventanales deteriorados de la escolita, aunque se ve la pintura de la misma en buen estado es porque recientemente fue pintada en el exterior por personas de la comunidad



Foto 5: Piso de aulas y corredor en mal estado



Foto 6: El porton de ingreso se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otto Pantaleón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

