

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0040-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Colocación de canales y bajadas de agua.



Foto 2: Instalación de marco de metal para proteger mojinete.



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: Instalacion de rotoplast de 1,100 litros,



Foto 6: Pintura de interior y exterior del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O/P



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0040-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 7: Restauración de cuneta de protección



Foto 8: Instalación de ventanas de PVC.



Foto 9: Mejoramiento de cocina y ampliación de polletón.



Foto 10: Reparación de portón de acceso.



Foto 11: Nivelación de banqueta



Foto 12: Mantenimiento de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO DE PADRES DE
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 SAN MIGUEL BUENA VISTA, EL PROGRESO

Firma y sello del Presidente de la OPA


 DIRECCIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 SAN MIGUEL BUENA VISTA, EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0040-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 13: Restauración de pintura interior y exterior de batería de baños, reparación de puertas de baños.



Foto 14: Reparación de sanitarios.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

