

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0042-43	FECHA:	2/09/2024




Foto1: Mejoramiento de cocina, reconstrucción de poyotón, colocación de plancha y chimenea.



Foto 2: Cambio de piso cerámico en cocina y remplazo de ventana tipo pvc .



Foto 3: Colocación de ventanas de PVC.



Foto 4: Pintura del centro educativo.



Foto 5: Reparación de columna en el aula.



Foto 6: Reparación de canales y bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DORA Veliz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0042-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 7: Mantenimiento de baños y mejoramiento del sistema de drenaje y agua potable.



Foto 8: Mejoramiento torta de concreto de 10 cm de espesor en entrada principal.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>DORA Veliz</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--