

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Rodolfo Ayala Franco"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0045-43	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto 1: sustitucion de lámina ya que se encuentra deteriorada



Foto 2: Sustitución de puerta de metal ya que se encuentra picada



Foto 3: Reemplazo de vidrios ya que hay faltantes



Foto 4: Cambio de piso ya que se encuentra rajado




Foto 5: Sustitucion de pintura del Interios de las aulas y del exterior de la escuela.



Foto 6: Sustitucion de la maya y parte del muro que circula la escuela ya que tiene oyo y no es seguro para el Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Version

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Rodolfo Ayala Franco"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0045-43	FECHA:	06 de mayo de 2024




Foto 7: Mantenimiento de la cisterna del agua ya que le hacven falta sus accesorios para que funcione perfectamente




Foto




Foto



Foto



Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

