



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Rodolfo Ayala Franco"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0045-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: sustitucion de lámina.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal.



Foto 3: Reemplazo de vidrios.



Foto 4: Cambio de piso.



Foto 5: Sustitucion de pintura.



Foto 6: Sustitucion de la maya y parte del muro que circula la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Rodolfo Ayala Franco"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0045-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 7: Mantenimiento de la cisterna del agua.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

