

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Aristondos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0047-43               | FECHA:                         | 5/09/2024            |



Foto1: Instalación de ventanas de PVC.



Foto 2: Sustitución de pintura interior y exterior del centro educativo.



Foto 3: Mejoramiento y restauración de Sistema electrico del centro educativo




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

