SITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Crucitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0048-43	FECHA:	13/05/2024
Foto1: Cambio de	e pintura de aulas, cocina puertas y balcones	Foto 2: Pintura	de cocina, cambio de ornillas, ventilación con ventana.
Foto 3: Reparació	on de malla de circulado del centro educativo.	Foto 4: Cambio	o de piso de corredor
Foto 5: Cambio d	e torta de cemento y banqueta.	Foto 6: Manten accesorios.	nimiento de servicios sanitarios, limpieza y cambio de
Observación: Si es neces	ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el númer	o de hojas.	
gvac	I Al UPC PICON Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público