Х SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: El Progreso Morazán NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Crucitas CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: 2/09/2024 02-02-0048-43



Foto1: Cambio de pintura de aulas, cocina puertas y balcones



Foto 2: Pintura de cocina, cambio de ornillas, ventilación con ventana.



Foto 3: Reparación de malla de circulado del centro educativo.



Foto 4: Cambio de piso de corredor



Foto 5: Cambio de torta de cemento y banqueta.



Foto 6: Mantenimiento de servicios sanitarios, limpieza y cambio de accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público