



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0054-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Circulado de la EORM esta dañado



Foto 2: Circulado de la EORM esta dañado



Foto 3: Circulado de la EORM esta dañado



Foto 4: Circulado de la EORM esta dañado




Foto 5: Piso de la EORM





Foto 6: Piso de la EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

