



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0054-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Reposición de malla de muro perimetral



Foto 2: Reposición de malla de muro perimetral



Foto 3: Reposición de malla de muro perimetral



Foto 4: Mantenimiento de portón existente (chapa y pintura)



Foto 5: Mantenimiento de portón existente (chapa y pintura)



Foto 6: Mantenimiento de portón existente (chapa y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0054-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución y fundición de torta de concreto para colocar piso cerámico antideslizante



Foto 2: Sustitución y fundición de torta de concreto para colocar piso cerámico antideslizante



Foto 3: Sistema Eléctrico de la cocina



Foto 4: Sistema Eléctrico de la cocina



Foto 5: Sistema Eléctrico de la cocina



Foto 6: Sistema Eléctrico de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0054-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Piso de la EORM



Foto 2: Piso de la EORM




Foto 3: Piso de la EORM



Foto 4: Piso de la EORM



Foto 5: Piso de la EORM



Foto 6: Piso de la EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

