

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacabastos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0224-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Refuerzo de en estructura existente (Costaneras y tornillos)



Foto 2: Sustitución de estufa y chimenea, pintura de cocina, instalación de Polletón, cambio de lámina y reparación de ventanas y puertas



Foto 3: Instalación de Pila



Foto 4: Sustitución de pintura, reparación de puertas y ventanas de la escuela, lámina de galera.



Foto 5: Reparación de portón de acceso principal.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abatua Lopez Jr.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

