

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Morazán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Diego |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0241-43 | FECHA: | 13 de mayo de 2024 |



Foto 1: Canales y caídas de agua en mal estado



Foto 2: Piso de aulas y corredor en mal estado



Foto 3: Pintura del centro educativo deteriorada



Foto 4: Cocina en mal estado



Foto 5: Instalación de servicios sanitarios en mal estado



Foto 6: Puertas de aulas, cocina y baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público