

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0241-43	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 1: Canales y caídas de agua en mal estado



Foto 2: Proceso de instalación de piso cerámico



Foto 3: Aplicación de pintura en interior y exterior del Centro Educativo



Foto 4: Previa instalación de plancha y chimenea



Foto 5: Proceso de instalación de accesorios en sanitario




Foto 6: Aplicación de pintura en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

