

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0259-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: Aplicación de pintura de aceite en todo el centro educativo.



Foto 2: Colocación de Piso terminada en una aula y corredor del establecimiento.



Foto 3: Instalación de Rotoplast con sus respectivos accesorios.



Foto 4: Reposición de malla en el establecimiento.J24

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

