

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0271-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Pintura en interior y exterior de centro educativo.



Foto 2: Instalación de canales y bajadas de agua.



Foto 3: Mejoramiento de cocina (Sustitución de estructura metálica, piso, instalación de estufa y chimenea, tubería de drenaje de Pila en cocina)




Foto 4: Mantenimiento de puertas (limpieza, soporte y pintura).



Foto 5: Mantenimiento de puertas y balcones.



Foto 6: Construcción de cuneta en la parte de atrás del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Corina del Carmen Flores
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0271-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 7: Mantenimiento de lavamanos (cambio de accesorios mangueras y llaves).



Foto 8: Mantenimiento de dos baterías de baños (Cambio de accesorios de sanitarios).




Foto 3:




Foto 4:





Foto 5:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina del Carmen Rodríguez
 Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

