

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Moral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0390-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Reconstrucción de Polletón de cocina, cambio de plancha y chimenea.



Foto 2: Sustitución y colocación de nueva tubería de la pila.




Foto 3: sustitución y cambio de tubería de tanque a los baños.



Foto 4: Levantamiento de 300 metros de lámina corrección de traslape e instalación nuevamente.



Foto 5: Instalación de 80 metros de lámina nueva troquelada calibre 26



Foto 6: Excavación de fosa para baños, levantado de block y fundición de plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Moral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0390-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Mantenimiento de 5 puertas (Limpieza, soporte y .pintura)



Foto 8: Mantenimiento de portón de ingreso principal (Limpieza, soporte, cambio de 2 chapas y .pintura)




Foto 9: Instalación de estructura metálica y techo de lámina troquelada calibre 26




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

