SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: El Progreso MUNICIPIO:

Morazán NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Aldea Marajuma ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL



Foto1: Reparación de filtración de paredes existentes.

02-02-0391-42

ESTABLECIMIENTO:



Foto 2: Instalación de ventanas de PVC y sedaso.



Foto 3: Reparación de puertas de baño.



Foto 4: Fundición de concreto de 10 cms.



Foto 5: Instalación de piso cerámico.



Foto 6: Sustitución de lámina troquelada calibre 26.

DIRECCIÓN