



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0402 43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rral Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0402-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meryjane

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

