

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Mejorar base de piso actual e instalación de piso ceramico.



Foto 2: Servicios sanitarios colapsados,



Foto 3: Mejorar el aspecto de la escuela a traves de aplicación de pintura



Foto 4: Área de ingreso completamente dañada.





Foto 5: Restauracion de techo de cocina.



Foto 6: Rstauration de puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFL	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Instalación de pila de dos lavaderos



Foto 8: Instalacion de ventanas PVC



Foto 9: Restauración de balcones




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*otfo Pantaleon*  
 Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

