



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0576-42	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto1: Instalación de Ventanas tipo pvc



Foto 2: Pintura del establecimiento interior y exterior



Foto 3: Costaneras y cambio de techo



Foto 4: Cambio de Piso



Foto 5: Mantenimiento de Puertas



Foto 6: Cocina y polletón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0576-42	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto1: Instalación de Ventanas tipo pvc



Foto 2: Pintura del establecimiento interior y exterior



Foto 3: Costaneras y cambio de techo



Foto 4: Cambio de Piso



Foto 5: Mantenimiento de Puertas



Foto 6: Cocina y polletón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público