

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0586-42	FECHA:	19/08/2024




Foto1: Sustitución de rotoplas con sus accesorios e instalación de sistema de agua



Foto 2: Reconstrucción de torta de concreto 10 cms de espesor en patio del establecimiento.



Foto 3: Cambio de malla de 1.50 metros



Foto 4: Reemplazo de barandas en el establecimiento.



Foto 5: Colocación de ventanas de PVC del establecimiento



Foto 6: Colocación de piso granito en el corredor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aroel Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0586-42	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: Reconstrucción de Polletón en cocina



Foto 8 Mejoramiento de torta de concreto (nivelación y alizado)



Foto 9: Mantenimiento de puertas de baño y una bodega.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Anacely Arreola*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*Duodoluis*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

