

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0586-42	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: Reconstrucción de Polletón en cocina



Foto 8 Mejoramiento de torta de concreto (nivelación y alizado)



Foto 9: Mantenimiento de puertas de baño y una bodega.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aracelis Amador*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0586-42	FECHA:	19/08/2024




Foto 1: Sustrucción de rotoplas con sus accesorios e instalación de sistema de agua



Foto 2: Reconstrucción de torta de concreto 10 cms de espesor en patio del establecimiento.



Foto 3: Cambio de malla de 1.50 metros



Foto 4: Reemplazo de barandas en el establecimiento.



Foto 5: Colocación de ventanas de PVC del establecimiento



Foto 6: Colocación de piso granito en el corredor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

*Araceli Amperez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*D. D. D.*